

Технические условия

Порода: Лиственница сибирская

Влажность: 14% +/- 2%.

Лицевой стороной считается одна сторона.

Допуск: по толщине - /+0,5мм, по ширине - /+1 мм, по длине - +25/-12мм

Допустимая стрела прогиба(продольная): 0,5-0,8% от длины

Для нелицевых сторон пороки без ограничений, кроме: не допускается обзол (нарушающий геометрию), гниль, сквозные трещины.

Пороки сорта экстра/прима для лицевой стороны:

Пороки	Сорт "ЭКСТРА"	Сорт "ПРИМА"
1. Сучки здоровые сросшиеся, здоровые несросшиеся (не выпадающие), здоровые частично сросшиеся,	Не допускаются	Допускаются до 10мм не более 1 сучок на погонный метр
3. Сучки здоровые несросшиеся (выпадающие)	Не допускаются	Не допускаются
6. Вырывы, сколы в зоне сучков, отверстия от сучков.	Не допускаются	Не допускаются
7. Трещины.	Не допускаются	волосяные до 1мм шириной
10. Смоляные кармашки (шириной более 3мм)	Не допускаются	Допускается 1 не более карман на погонный
11. Засмолки	Не допускается	Не допускается
13. Червоточина	Не допускается	Не допускается
14. Гниль	Не допускается	Не допускается
16. Синева	Не допускается	Не допускаются
17. Обработка	Не допускаются дефекты строжки (шероховатость и мелкий вырыв на кромке в зоне сучков), ворс на лицевой поверхности непрострожка	Не допускаются дефекты строжки (шероховатость и мелкий вырыв на кромке в зоне сучков), ворс на лицевой поверхности непрострожка
18. Обзол	Не допускается	Не допускаются

Пороки сорта АВ для лицевой стороны:

Пороки	Сорт "А"	Сорт "В"
1. Сучки здоровые сросшиеся	допускаются	допускаются
2. Сучки здоровые частично сросшиеся	допускаются	допускаются
3. Сучки здоровые несросшиеся (выпадающие)	d до 5 мм 1 шт. на 1 п/м	на пласти допускаются диаметром до 20 мм с выходом на кромку 1 шт. на 1 п/м
4. Сучки здоровые несросшиеся (не выпадающие)	допускаются d до 15 мм	допускаются d до 50 мм
5. Глазки (черные сучки)	допускаются размером до 7 мм	допускаются размером до 50 мм
6. Вырывы, сколы в зоне сучков, отверстия от сучков, сучки загнившие, гнилые и табачные.	допускаются:	допускаются размером до 20 мм 1 шт. на 1п/м в кол-ве выпадающих сучков (пункт 3)
	1.на нижней кромке паза: без ограничений;	
	2.На верхней кромке паза: d до 5 мм 1 шт. на 1 п/м в кол-ве выпадающих сучков (пункт 3).	
	3.на гребне: не видимые при сборке допускаются.	
7. Трещины.	волосяные 1/2 длины изделия	волосяные по всей длине лицевой пласти
8. Сердцевина	допускается размером до 1/2 длины изделия	допускается
9. Крень	допускается, если не влияет на сборку	допускается
10. Смоляные кармашки (шириной более 3мм)	допускаются длиной до 20 мм 2 шт. на 1 п/м	допускается
11. Засмолки	допускается	допускается
12. Прорость	допускаются размером до 48 мм	допускается
13. Червоточина	не допускается	допускается мелкая 3 шт. на 1 п/м
14. Гниль	не допускается	не допускается
15. Окраска	допускается до 10 % поверхности изделия	допускается
16. Синева	не допускается	светлая 10% общей площади
17. Обработка	допускается незначительные дефекты строжки (шероховатость и мелкий вырыв на кромке в зоне сучков)	допускается ворс на лицевой поверхности непрострожка на гребне и другие дефекты строжки не влияющие на сборку
18. Обзол	не допускается	допускается: на нижней кромке паза - без ограничений на гребне - невидимый при сборке